

# कनेक्शन स्थल पर किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट

आवेदन पत्र का दिनांक ..... १९/०९/२०२३ ..... दिनांक.....

१.- आवेदक का नाम ..... रेखा ५०/० गोपाल भदौरिया .....

२.- कनेक्शन स्थल का पता ..... पीपल ताली गाली बेवर .....

## ३.- निरीक्षण रिपोर्ट :-

- (१) आवेदक का भवन विद्यमान निकटतम मैन्स से ४० मीटर अनाधिक/अधिक दूरी पर स्थित है अतः सरलीकृत प्रणाली के तहत उनकी साइट एण्ड फैन का कनेक्शन दिया/नहीं दिया जा सकता है।
- (२) भवन में एक विच्छेदित (संयोजन विजली विलों का भुगतान न किये जाने पर विच्छेदित) कनेक्शन विद्यमान है, जिसका सर्विस कनेक्शन नं. २०७१७२०७८५६ है। अतः उसी भवन में नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।
- (३) भवन में विद्युत कनेक्शन दिये जाने के लिये सर्विस लाइन खीचे जानेपर कोई बाधा नहीं हैं (निकट का भूमि या भवन, जिसका स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति पर है, के ऊपर केविल ले जाना पड़ेगा जिसके लिये सम्बन्धित व्यक्ति से लिखित में अनुमति प्राप्त करके कार्यालय में जमा करनी होगी।
- (४) भवन में कनेक्शन जाने के अतिरिक्त पोल ..... मीटर मीन्स की आवश्यकता है।
- (५) भवन निर्माणाधीन है अतः विद्युत कनेक्शन अभी नहीं दिया जा सकता है तथा भवन का निर्माण पूरा होने के बाद पुनः आवेदन करना होगा।
- (६) भवन के निकट पब्ली सड़क विद्यमान नहीं अतः नगर निगम द्वारा अनुमोदित उक्त स्थान का साइड स्लान प्रस्तुत करना होगा।
- (७) निगम/टुक्रा अस्थाई है अतः नगर निगम द्वारा स्वीकृत अधिभार पत्रा प्रस्तुत करना होगा।

आवेदित धर ..... CL ..... बुक नं. .... पोल की दूरी ..... ५० मीटर

प्रेस नं. .... परिवर्तक तिथि की क्षमता ..... २५०८-VA

परिवर्तक तिथि की क्षमता ..... परिसर पर पहले विद्युत का कुछ बकाया नहीं है।

उपभोक्ता के परिवर्तक पहले से महेंद्रपाल लिंग भदौरिया, के नाम  
स्थैनेक्शन नं. १८५४०८/- रुपये लगभग है।  
जिसका व्या एस-३४९३३८१४६७ है।

उपर्युक्त

लाइन राठौर

रेखा

आवेदक के हस्ताक्षर  
(आवेदक का पूरा नाम)

(८)

उप खण्ड अधिकारी

विद्युत वितरण उपखण्ड III (ग्रामीण)  
बेवर (मैनपुरी)